

## Памятка заказчика

*Уважаемый заказчик!*

Для скорейшего исполнения Вашего заказа и обеспечения надлежащего качества цинкового покрытия убедительно просим Вас строго соблюдать следующие правила:

При сдаче сырья на склад:

1. Перед отправкой груза в Общество с ограниченной ответственностью «Гжельский завод Электроизолятор» внимательно осмотреть сырье на предмет его соответствия «Требованиям к цинкуемым изделиям» (отсутствие краски, наличие технологических отверстий и т.д.).

2. Сырье должно быть подготовлено для механизированных погрузочно-разгрузочных работ, т.е. отсортировано по номенклатуре и увязано пакетами. Каждый пакет должен иметь бирку с обозначением Заказчика, наименования и количества сырья, марки стали. Мелкие элементы поставляются в таре (контейнер, ящик). На таре в обязательном порядке указывается ее вес. Сырье должно быть погружено в открытую машину с использованием прокладок.

3. Необходимые документы:

- накладная форма М-15 (2 экз.)
- спецификация (2 экз.) по форме:
- № | Наименование сырья | Количество, шт | Вес единицы, кг; Вес итого, кг

4. На складе Общества с ограниченной ответственностью «Гжельский завод Электроизолятор» сырье взвешивается и проверяется ОТК на соответствие "Требованиям.....".

При отгрузке готовой продукции

1. Прежде чем отправлять транспорт за оцинкованной продукцией убедитесь, что услуги цинкования полностью оплачены и деньги поступили на р/с Общества с ограниченной ответственностью «Гжельский завод Электроизолятор».

2. Необходимые документы:

- доверенность от организации плательщика(оригинал);
- паспорт;